

Макс. параметры входных цепей

- для исполнения WL-92/1/1: 1-2, 5-6	$U_i = 60 \text{ V}$, $I_i = 0,2 \text{ A}$, $L_i = 0$, $C_i = 0$
- для исполнения WL-92/1/2 1-2-3, 10-11-12	$U_i = 60 \text{ V}$, $I_i = 0,2 \text{ A}$, $L_i = 0$, $C_i = 0$
- для исполнения WL-92/1/3 B, B1 - GND Z+ - Z-	$U_i = 20 \text{ V}$, $I_i = 30 \text{ mA}$, $L_i = 0$, $C_i = 0$ $U_i = 15,8 \text{ V}$, $L_i = 0$, $C_i = 0$

МОНТАЖ

Для крепления тросикового выключателя служат 4 элемента с отверстиями 11 мм под болты M-10.

Соединительные кабели к выключателю вводятся через кабельные вводы.



Elektrometal SA
43-400 Cieszyn
ul. Stawowa 71
em@elektrometal.com.pl
tel: +48 33 8575 200
fax: +48 33 8575 205

www.elektrometal.eu
Версия дня: 2019-01-23